


Neues Update 1.9.0 für Elektronik 4KR



- Neues Update 1.9.0 verhindert spannungsbedingte Notabschaltung im laufenden Beregnungsbetrieb.

Bei Version 1.8.0 kam es vor, dass der Überspannungsschutz bei einer Ladespannung >15 V den Rohreinzug abgeschaltet hat. Dieses Problem wurde nun beseitigt.

Download im „Beinlich Händlerbereich“ unter > Elektronik

oder

<https://www.beinlich-beregnung.de/service-3/faq/>

Ulmen, den 19.07.2024