

## Händlerinformation für Technik und Verkauf



Eintrag Nr. 1

Datum 16.10.2023

Promblembeschreibung/  
Ursache

Die Laufleistung der 4KR ist häufig nicht ausreichend, um längerfristig, ohne die Batterie nach zu laden, zu beregnen. Bei Niederspannung blinkt das Spannungssymbol im "Work" Display ab 13V. Grund für die Niederspannung ist der erhöhte Stromverbrauch durch GPS und LTE. Das 4W Panel und die 18 AH Batterie können nicht ausreichend Spannung gewährleisten.

Nachweise/ Bilder und  
Informationen

Betroffene Teile/ Maschinen/ Bereiche	Elektronik 4KR	150020327	
	Solapanel 4,0 Watt	340561000	
	Batterie für Solarpanel 12 V/ 18 AH	340582003	

Fehlerbehebung/  
Lösungsbeschreibung

Ab Dezember 2023 werden alle Beinlich Maschinen serienmäßig ausgestattet mit Batterie 12 V/24 AH (340582023) und Solarpanel 20W (340565000). Für das Solarpanel wird in Zukunft ein neuer Halter benötigt (340566000).

Verfasser Lorenz Beinlich

Ansprechpartner Michael Saur 02676-9516-18; Thorsten Honert 02676-9516-25

Position Leitung Technik und Montage; Leitung IT



Hier Drag-and-Drop Fläche einfügen